




1Zpresso Q

Bruksanvisning

Utökad vy




1. Vevknopp
2. Vevhandtag
3. Centralaxel
4. Halkfri gummi
5. Huvuddel
6. Skorra
7. Intern justering
8. Mottagare

* Kapacitet för malda bönor: 15–20 g (beroende på bönsort)

Tvätta eller blötlägg inte denna produkt för rengöring

Användarinstruktioner



1. Intern justering

2. Punkt

Justera ratten medurs för finare malning. Justera ratten moturs för grövre malning.


Justera malningsgraden

Vrid **justeringsratten** medurs för att göra malningen finare och vice versa.


1. Fäst **vevhandtaget** och stoppa det från att rotera.
2. Vrid **justeringsratten** medurs till det lägsta läget. Siffran (#) markerad vid punkten är startpunkten/nollpunkten. OBS: siffran (#) kanske inte är 0.
3. Vrid **justeringsratten** moturs från nollpunkten till önskad malningsgrad.
4. Det finns 10 siffror/30 klick i en enda rotation; varje rotation flyttar borsten med 0,75 mm.
5. Malningar som finns kvar i kvarnen kan göra att nollpunkterna skiljer sig åt.
6. Se handledningsinstruktionerna för malningsinställning för flera bryggmetoder.

Kaffemalning

1. Ta bort handtaget och lägg kaffebönorna i behållaren. Den maximala kapaciteten är cirka 20 g.
2. Mal kaffebönorna medurs med handtaget på.



Snabb rengöringsguide



Skruva loss kvarnen för att rengöra huvuddelarna. Ta tag i uppsamlingskoppen.


med ena handen och skruva loss kroppen medurs med den andra handen.

Se till att det inte finns kaffesump kvar på trådarna och

Dra åt kroppen moturs för återmontering.

Guide för djuprengöring


Demontering



Alla 1Zpresso kvarnar kan demonteras utan verktyg.


Montera och placera vevhandtaget ordentligt, stoppa det från att rotera och lossa det.

justeringsratten moturs för att ta bort den.




Justeringsratten, det inre hålet, fjädern och det nedre lageröverfallet kan rengöras efter att justeringsratten har tagits bort.

Ta bort vevhandtaget för att lossa den centrala axeln från behållaren.




Rengör varje del med en borste och en luftblås.

Återmontering



Tryck tillbaka den centrala axeln mot behållaren och fäst vevhandtaget.





Sätt tillbaka komponenterna i rätt ordning: nedre lageröverfallet (den konvexa sidan som vetter mot lagret), fjäder, malm och justeringsratt.



Dra åt justeringsratten medurs till det lägsta läget med vevhandtaget fixerat.

Varning

Försök inte att ta isär eller ta bort följande komponenter:



1. Borrringsenheten och den yttre borsten
2. Skruvarna
3. Lagren som är fästa vid behållaren

Hopfällbart handtag (för Q2 S)

Varning: Handtaget täcks inte av garantin om någon del tas isär.

Hur man viker?




Håll vevdelen nära träknoppen och tryck in den.



Vrid handtaget medurs hela vägen för att fälla ihop.


Hur man ska utveckla sig?



Håll vevdelen nära träknoppen och tryck in den.



Vrid handtaget moturs hela vägen för att fälla ut.



Försiktighetsåtgärder

- Rengör inte och skölj kvarnen med vatten.
- Torka inte av kvarnen med andra lösningsmedel än vatten och alkohol.
- Förvara den torrt för att förlänga dess livslängd.
- Följ instruktionerna för återmontering och se till att komponenterna placeras på rätt plats.
- Håll kvarnen utom räckhåll för barn av säkerhetsskäl.

Garanti och hur produkten används

Produkterna omfattas av den lagstadgade standardgarantiperioden. Denna garanti är inte överlåtbar och ekonomisk ersättning i kontanter är inte möjlig. Garantin gäller inte produkter som har använts på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Garantin omfattar inte heller:

- Skador till följd av felaktig användning, försummelse av skötsel eller annan användning för ändamål som inte nämns i denna manual.
- Skador på det yttre utseendet, skador orsakade av korrosion eller gradvis slitage.

Ingrepp eller reparationer utförda av obehöriga personer leder till att produktgarantin upphör att gälla.

Säljare och importör: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

